






872: Распределение воздуха

XC60, 2013, D5244T17, TF-80SC AWD, L.H.D


10/7/2014

872: Распределение воздуха**ПЕЧАТЬ****Номер
операции:
87211-2****Пылевой
фильтр,
система
управления
микроклиматом
Демонтаж**



Установка

Примечание Убедитесь, что стрелка указывает в правильном направлении.



Установите в
обратном
порядке.

10/7/2014

ПЕЧАТЬ